



GAMISOL®



CUIT: 30-62494876-5 - Gamisol y Cia. S.A. - Av. Circunvalación s/n entre puentes Rancagua y Capdevila - CP 5012 - Córdoba - Argentina - Tel / Fax: +54 (351) 478-8223 / 478-6055 - 479-3170 - 479-3013 - Por línea completa de productos e instrucciones de uso: info@gamisol.com.ar - www.gamisol.com.ar

192



PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS

EPP LÍNEA ARAMIDA

COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
192	7	TERRY CLOTH	Aramida Lana (forro)	No aplica	No aplica	Amarrillo	10	50cm	12 par. x atado 3 doc. X bolsa

Guante tejido TERRY CLOTH de ARAMIDA. Forro de LANA. Liso. Largo 50 cm.

CARACTERÍSTICAS

- Guante realizado en una sola pieza tejida de ARAMIDA. Sin costura. Muy buena adaptación a la mano del usuario, otorgándole confort y seguridad.
- Este guante posee un alto poder aislante debido a la LANA presente en su interior.
- El puño utilizado en la producción de éste EPP es tejido y abierto lo cual permite al usuario su rápida extracción; su largo extiende la superficie de protección hasta el antebrazo.
- Al presentar una sola forma para ambas manos, se convierte en una opción económica porque no es necesario adquirir por pares.
- Diseñado para la manipulación intermitente de objetos a temperaturas de hasta 230°C.



IRAM 3607



2241 IRAM

2544 LABORATORIO GAMISOL

- Perforación
- Rasgado
- Corte
- Abrasión

IRAM 3608

Desteridad: 5

Inocuidad: Cumple

Presencia de Cromo: No aplica

Vencimiento: No posee

INSTRUCCIONES DE LAVADO



Apto para lavado mecánico a 40° max. utilizando detergente neutro.



Apto para secado mecánico por un máximo de 5 minutos.



Apto para limpieza en seco.



No utilizar cloro.

Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a usarlos.

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Automotriz

Desmolde de neumáticos, correas y perfiles, vulcanización, calandrado, etc.

Maquinarias y Equipos

- Fabricación y manipulación de barras de acero.
- Manipulación de piezas fundidas y componentes de metal ligero.

Metalúrgica y Siderúrgica

- Alimentación de equipamientos de soldadura automática.
- Extracción de productos esterilizados de autoclaves.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.